COPERTA ISOTERMICA

COUVERTURE DE SURVIE

RESCUE BLANKET

RETTUNGSDECKE

MANTA DE RESCATE

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato
Metallized polyester film
Film polyester métallisé
Metallisierte Polyesterfolic
Film de poliester metalizado
Filme de poliéster metalizado
Folie de poliester metalizată
Metalliserad polyesterfilm
Metallisoitu polyesterikalvo
Fémbevonatú poliészter fólia
Metalizirana poliesterska folija
Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα
طبقة من البوليستر الممعدن

REF **34085** LOT **000053**

02-2025 **03-2030**

UDI

(01)08023279340853
(10)000053
(11)250200
(17)300300

MD CE

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com - Made in China

8 023279 340853 >

GIMA

www.gimaitaly.com

Rev. 3-04.25

MANTA ISOTÉRMICA - PĂTURĂ IZOTERMĂ ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO IZOTERMIKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة

ES - APLICACIONES Les propriedades de reflexion del material permiten proteger el cuerpo de las radiaciones de calor o evitan la dispersion del calor del cuerpo. Se aconseja su uso en caso de **ACCIDENTES**, **VIENTO**, **LLUVIA**, **LUGARES SOLEADOS**. **INSTRUCCIONES DE USO** Colocar la manta en cima del cuerpo sin apretar. Lado **dorado** hacia el exterior para el calor. Lado **plateado** hacia el exterior para reflejar los rajos solares.

⚠ **PRECAUCIONES** • No se deben utilizar productos húmedos o mohosos. • Para un solo uso, no se permite la reutilización. • No almacene a temperaturas extremas. • Desechar de forma segura después de su uso para evitar el riesgo de infección. • Informar de cualquier incidencia grave en relación con el dispositivo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE** • El dispositivo debe almacenarse a una humedad relativa inferior al 80%, el entorno de almacenamiento debe mantenerse libre de gases corrosivos, seco, evitando la luz solar, en condiciones de buena ventilación y limpio. • Se debe tener cuidado con el dispositivo durante el transporte y la manipulación.