

# COPERTA ISOTERMICA



## COUVERTURE DE SURVIE



**RESCUE  
BLANKET**  
**RETTUNGSDECKE**  
**MANTA DE RESCATE**

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

REF 34085    LOT 000053

Metallisierte Polyesterfolic

Film de poliéster metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de polyester metalizată

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر الممعدن



02-2025



03-2030



(01)08023279340853  
(10)000053  
(11)250200  
(17)300300



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com - Made in China

 **GIMA**

[www.gimaitaly.com](http://www.gimaitaly.com)



8 023279 340853 >

Rev. 3-04.25

**MANTA ISOTÉRMICA - PĀTURĀ IZOTERMĀ  
ISOTERMISKĀ TÄCKE - LÄMPÖPEITTO  
IZOTERMIKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ  
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ - بطانية متساوية الحرارة**

**SE - TILLÄMPNINGAR.** Materialets reflekterande egenskaper tillåter att skydda kroppen från solstrålar och för att hålla kvar kroppsvärmen. Det rekommenderas att använda det i fall av **OLYCKOR, VIND, REGN, VARMA SOLIGA PLATSER.** **INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING.** Lägg ut täcket över kroppen utan att klämma. Den gula utsidan för att hålla kvar kroppsvärmen, den silverfärgade utsidan för att reflektera solens strålar.



**VARNINGAR** • De fuktiga eller unkna produkterna får inte användas. • Endast för engångsbruk är återanvändning inte tillåten. • Förvara inte vid extrema temperaturer. • Kassera på ett säkert sätt efter användning för att undvika risk för infektion. • Rapportera alla allvarliga incidenter i samband med enheten till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den stat där användaren och/eller patienten är etablerad.

**LAGRING OCH TRANSPORT** • Enheten ska förvaras vid en relativ luftfuktighet på mindre än 80%, lagringsmiljön ska hållas icke-korrosiva gaser, torr, undvika solljus, välventilerade förhållanden och ren. • Enheten ska vara försiktig under transport och hantering.