


**COPERTA  
ISOTERMICA**



**COUVERTURE  
DE SURVIE**



**RESCUE  
BLANKET**

**RETTUNGSDECKE  
MANTA DE RESCATE**

2100 x 1600 mm.

Film di poliestere metallizzato

Metallized polyester film

Film polyester métallisé

Metallisierte Polyesterfolie

Film de poliester metalizado

Filme de poliéster metalizado

Folie de poliester metalizatã

Metalliserad polyesterfilm

Metallisoitu polyesterikalvo

Fémbevonatú poliészter fólia

Metalizirana poliesterska folija

Επιμεταλλωμένη μεμβράνη πολυεστέρα

طبقة من البوليستر المعدن

REF 34085



LOT 000046



**Gima S.p.A.**  
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com - Made in China

**GIMA**

www.gimaitaly.com



8 023279 340853 >

Rev. 2-01.22

# MANTA ISOTÉRMICA - PĂTURĂ IZOTERMĂ ISOTERMISKT TÄCKE - LÄMPÖPEITTO IZOTERMIKUS TAKARÓ - IZOTERMNI POKRIVAČ بطانية متساوية الحرارة - ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

**ES - APLICACIONES** Les propiedades de reflexion del material permiten proteger el cuerpo de las radiaciones de calor o evitan la dispersion del calor del cuerpo. Se aconseja su uso en caso de **ACCIDENTES, VIENTO, LLUVIA, LUGARES SOLEADOS.** **INSTRUCCIONES DE USO** Colocar la manta en cima del cuerpo sin apretar. Lado **dorado** hacia el exterior para el calor. Lado **plateado** hacia el exterior para reflejar los raios solares.

**⚠ PRECAUCIONES** • No se deben utilizar productos húmedos o mohosos. • Para un solo uso, no se permite la reutilización. • No almacene a temperaturas extremas. • Desechar de forma segura después de su uso para evitar el riesgo de infección. • Informar de cualquier incidencia grave en relación con el dispositivo al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente. **ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE** • El dispositivo debe almacenarse a una humedad relativa inferior al 80%, el entorno de almacenamiento debe mantenerse libre de gases corrosivos, seco, evitando la luz solar, en condiciones de buena ventilación y limpio. • Se debe tener cuidado con el dispositivo durante el transporte y la manipulación.